

URZĄD MIASTA
Biuro Zarządzania Kryzysowego
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
BZK.5544.9.2024

Wodzisław Śląski, dnia 26.09.2024 r.



**Miasto
Wodzisław Śląski**

INFORMACJA

NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ

**NA TEMAT PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ W ZWIĄZKU
Z WYSTĄPIENIEM INTENSYWNYCH OPADÓW DESZCZU
I ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
W DNIACH 12.09.2024 r. – 16.09.2024 r.**

.....
Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego
Beata Drzeniek

BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Działania Biura Zarządzania Kryzysowego skoncentrowane były oraz cały czas prowadzone są w głównej mierze w oparciu o fazy zarządzania kryzysowego:

- zapobieganie
- przygotowanie
- reagowanie
- odbudowę

W fazach zapobiegania i przygotowania biuro podjęło następujące działania:

- 1) w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu pracownicy na bieżąco monitorowali zagrożenia pogodowe poprzez obserwowanie komunikatów ostrzegawczych wydawanych na stronach internetowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz stronach prognozujących pogodę,
- 2) w dniu 12 września 2024 r. (czwartek) wysłano do mieszkańców miasta za pomocą aplikacji „Blisko” oraz opublikowano na stronie internetowej ostrzeżenie meteorologiczne o prognozowanych intensywnych opadach deszczu,
- 3) 12 września Prezydent Miasta przeprowadził rozmowę z Prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, w której poprosił o zapewnienie dodatkowej obsady do wykorzystania (wsparcia) oraz o pełnienie dyżurów przez pracowników, a także o przygotowanie do uruchomienia dostaw wody pitnej w razie zaistnienia takiej konieczności,
- 4) 12 września wysłano pismo do Zarządu Dróg Miejskich i Służb Komunalnych Miasta z informacją o realnym zagrożeniu wystąpienia podtopień i „powodzi błyskawicznej” oraz z prośbą o dokonanie:
 - przeglądu dróg gminnych, szczególnie znajdujących się w obniżeniach i wyczyszczenie studzienek kanalizacyjnych w celu umożliwienia naturalnego spływu wód,
 - sprawdzenia dostępności i sprawności sprzętu, który może zostać wykorzystany do akcji przeciwpowodziowej (wsparcia służb ratowniczych),
 - sprawdzenia dostępności i zapewnienia piasku do wykorzystania w razie wystąpienia takiej potrzeby,
- 5) 12 września pracownik BZK udał się na ul. Rybnicką na służbę Koksowni Radlin i osobiście nawiązał kontakt z pracownikami koksowni odpowiedzialnymi za monitoring oraz obsługę zapory. Poinformował o ostrzeżeniach meteorologicznych i konieczności nieustannego monitorowania stanu poziomu wody cieku przez najbliższe dni. Został on zapewniony o stałym monitoringu oraz o całodobowych dyżurach pełnionych przez pracowników koksowni. Zaktualizowano numery telefonów do kontaktu w razie takiej potrzeby.

- 6) w dniach 12 i 13 września dokonano sprawdzenia sprawności i dostępności sprzętu przeciwpowodziowego znajdującego się w miejskim magazynie przeciwpowodziowym,
- 7) w celu zapewnienia ciągłego monitorowania zagrożenia wyznaczono pracowników BZK do całodobowego kontaktu,
- 8) wystosowano prośbę do SKM i ZDM o zapewnienie kontaktu z pracownikami i wyznaczenie osób do pomocy w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie miasta, także poza godzinami pracy i w okresie weekendowym,
- 9) 13 września w Zawadzie na ul. Emilii Plater zainstalowano rękawy przeciwpowodziowe zabezpieczając budynki,
- 10) podczas objazdu monitorującego stan zagrożenia poinformowano mieszkańców miejsc szczególnie narażonych na podtopienie o możliwościach dodatkowego zabezpieczenia posesji,
- 11) w dniu 14 września na stronie internetowej opublikowano instruktaż dla mieszkańców miasta z informacjami i poradnikiem "Jak postępować podczas powodzi?",

W fazie reagowania podjęto następujące działania:

- 1) od 13 września BZK monitorowało i analizowało sytuację w dzielnicach miasta dokonując objazdów newralgicznych miejsc średnio co 3 godziny,
- 2) nawiązano ścisłą współpracę i bezpośredni kontakt z PCZK, KP PSP, jednostkami OSP, SKM, ZDM, i Wydziałem Dialogu, Promocji i Kultury,
- 3) BZK przekazywało wiadomości i koordynowało przepływ informacji w zakresie pojawiających się niebezpieczeństw i utrudnień m in.:
 - *nieprzejezdna ul. Kolejowa, zlokalizowana blisko koryta Leśnicy. Prosimy o omijanie tego miejsca.*
 - *w ostatnich godzinach mieliśmy do czynienia przede wszystkim z podtopieniami posesji (w największej liczbie przypadków piwnic) np. w Kokoszycach, Zawadzie, Radlinie II. Strażacy cały czas podejmują odpowiednie działania w tych miejscach.*
 - *ze względu na aktualny stan wody skrzyżowanie Młodzieżowej i Paderewskiego w dzielnicy Zawada (przy OSP Zawada) jest w tym momencie nieprzejezdne. Na miejscu pracują służby. Prosimy Was o omijanie tego miejsca.*
 - *drodzy Kierowcy, apelujemy o ostrożność i ograniczenie prędkości np. na odcinku zlokalizowanym ok. 50 metrów od ronda św. Floriana w kierunku Pszowa i Radlina – jezdnia jest przejezdna, ale znajduje się na niej woda, ale także w rejonie kościoła pw. św. Izydora, gdzie wczoraj doszło do podmycia części jezdni. W tym miejscu droga została zwężona.*
 - *wszystkie drogi w Wodzisławiu Śląskim są przejezdne. Dotyczy to już także ul. Kolejowej, zlokalizowanej blisko koryta Leśnicy.*

- 4) zorganizowano i przygotowano worki z piaskiem do zabezpieczenia miejsc newralgicznych przez służby ratownicze oraz dla mieszkańców naszego miasta z możliwością odbioru w siedzibie SKM celem samodzielnego zabezpieczenia swoich posesji,
- 5) dokonano zakupu dodatkowego piasku w ilości 24 ton, którym zostały napełnione worki,
- 6) zgodnie z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych zorganizowano wyżywienie i posiłki dla strażaków prowadzących długotrwałe działania ratownicze na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego,
- 7) kierownik BZK uczestniczyła w sztabach kryzysowych organizowanych przez wojewodę śląskiego,
- 8) pracownicy BZK mobilnie przemieszczali się z pompami oraz armaturą wodną do wykorzystania w razie konieczności przepompowywania wody pomiędzy przepustami oraz do pomocy mieszkańcom (wykorzystano na ul. Chrobrego, ul. Młodzieżowej, oraz ul. Czyżowickiej),
- 9) w związku z brakiem prądu w dzielnicy Zawada użyczono agregat prądotwórczy celem zasilania elektrycznej pomy do pompowania wody w piwnicy,

W fazie odbudowy:

- 1) wysłano pismo do Zarządu Dróg Miejskich i Powiatowego Zarządu Dróg z prośbą o uprzątnięcie dróg po ulewnych deszczach, przegląd studzienek kanalizacyjnych i ich oczyszczenie,
- 2) na wniosek mieszkańców na bieżąco wypożyczane są osuszacze powietrza stanowiące wyposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego – (na dzień 25.09. – wypożyczono 11 osuszaczy)
- 3) osoby, które ucierpiały mogą ubiegać się o pomoc finansową na pokrycie strat – informacja MOPS,
- 4) na bieżąco raportujemy stan strat do PCZK,
- 5) po analizie, sprawdzeniu i zbilansowaniu sprzętu nastąpią zakupy uzupełniające do magazynu przeciwpowodziowego.

Sprzęt gminnego magazynu przeciwpowodziowego wykorzystany podczas działań.

1.	Worki polipropylenowe	5 000 szt.
2.	Piasek - do działań przeciwpowodziowych	24 tony
3.	Agregat prądotwórczy Hecht agregat IG2200 - benzynowo inwertorowy	1 szt.
4.	Buty gumowe - para	3 pary
5.	Latarka warsztatowa 1080 Lum 6700mAh	2 szt.
6.	Linka strażacka LF 101 20m (CNBOP)	2 szt.
7.	Łopata piaskowa Fiskars	6 szt.
8.	Motopompa HONDA WT 30X (CNBOP)	2 szt.
9.	Motopompa NIAGARA II	2 szt.
10.	Myjka wysokociśnieniowa 2300W	1 szt.
11.	Nagrzewnica Hecht 3543	2 szt.
12.	Motopompa HONDA WT 30X (CNBOP)	2 szt.

13.	Motopompa NIAGARA II	2 szt.
14.	Nić Iniana dratwa 25dkg	2 szt.
15.	Nożyczki stal nierdzewna hart. L=220	4 szt.
16.	Nożyk z łamanym ostrzem (mocny)	2 szt.
17.	Opaska kablowa 2,5 x 150mm czarna 100szt	2 paczki
18.	Pachotek 400 m odblaskowy pomarańcz-biały	4 szt.
19.	Plandeka 130g/m2 (6x8) (do zabezpieczenia drzwi)	2 szt.
20.	Plandeka 70g/m2 (4x8) (do zabezpieczenia drzwi)	2 szt.
21.	Przedłużacz zwijany 15m	1 szt.
22.	Przełącznik 52/25	1 szt.
23.	Przełącznik 75/52	1 szt.
24.	Rękawice robocze RTELA-10	30 par
25.	Sznurek polipropylenowy	2 szt.
26.	Szpadel ostry - Fiskars	4 szt.
27.	Szpadel prosty - Fiskars	4 szt.
28.	Taczka spawana	1 szt.
29.	Wąż ssawny PVC AGRO 75/2 ŁA/A	6 szt.
30.	Wąż tłoczny W75/20 ŁA PCV BEZALIN	6 szt.
31.	Wiadro budowlane 12 litrów	2 szt.
32.	Wiadro z lejkiem czarne- 20 litrów	1 szt.
33.	Zapora 3m	2 szt.
34.	Zapora elastyczna Exflooder o śr 40 cm, długość 25 m W-PRO z rękawem łączącym	3 szt.
35.	Zapora przeciwpowodziowa kolor pomarańczowy 11,5m	2 szt.
36.	Osuszacz powietrza D 165	11 szt.

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH – harmonogram działań:

12.09.2024 r. - pracownicy służby drogowej realizowali czyszczenia newralgicznych odwodnień liniowych, wpustów na terenie Miasta, powzięto informację w zakresie zabezpieczenia newralgicznych posesji (ulica Chrobrego przy Boisku, ulica Michalskiego przy parkingu Lidl, ulica Piłsudskiego nr 16).

13.09.2024 r. - pracownicy służby drogowej realizowali czyszczenia newralgicznych odwodnień liniowych, wpustów na terenie Miasta, przeprowadzono rozmowy telefoniczne z właścicielami newralgicznych posesji w celu prewencyjnego dostarczenia worków z piaskiem, wszyscy właściciele wyrazili chęć zabezpieczenia prewencyjnego posesji workami z piaskiem.

14.09.2024 r. – w godzinach popołudniowych powołano pracowników służby drogowej do napełniania worków z piaskiem, zabezpieczono oznakowaniem osuwiska, skarpy przy bocznej ulicy Leszka (dojazd do garaży).

15.09.2024 r. – napełnienie worków z piaskiem.

16.09.2024 r. - napełnienie worków z piaskiem, dokonano wizji w terenie uszkodzonej skarpy, przekazano zgłoszenie do ubezpieczyciela. Obecnie trwa szacowanie poniesionej straty, prowadzona jest korespondencja z ubezpieczycielem. Po dokładnym oszacowaniu strat i ostatecznej decyzji

ubezpieczyciela nastąpi doraźne umożliwienie dojazdu. Zostanie opracowana kompleksowa dokumentacja projektowa przedmiotowej naprawy, a następnie opracowanie postępowania przetargowego, wybór firmy wykonawczej, podpisanie umowy z wykonawcą robót. Realizacja naprawy.

SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA – harmonogram działań:

W dniu 12.09.2024 Służby Komunalne Miasta zostały poinformowane przez Biuro Zarządzania Kryzysowego o możliwym wystąpieniu gwałtownych ulew i nawałnych deszczy, które z dużym prawdopodobieństwem mogą spowodować podtopienia na terenie miasta. Dzięki temu można było podjąć pracę w systemie zmianowym, we współpracy z Zarządem Dróg Miejskich – zapewniając ciągłość w przygotowywaniu worków z piaskiem (zarówno dla służb zabezpieczających jak i mieszkańców).

13.09.2024 piątek przygotowano około 500 worków wydano 53 szt.

14.09.2024 sobota przygotowano 900 szt. worków wydano 1300 szt.

15.09.2024 niedziela przygotowano 500 szt. worków wydano 300 szt.

W niedzielę 15.09.2024 około godz.10.00 przyjęto informację z BZK o potrzebie wsparcia workami z piaskiem mieszkańców ul. Kolejowej. Ze względu na wielkość rozlewiska pracownicy użyli koparki dzięki czemu udało się zabezpieczyć gospodarstwa przed naporem wody.

W Służbach Komunalnych była także wyznaczona osoba, która pełniła dyżur telefoniczny oraz bezpośrednio koordynowała działania przekazywane z Biura Zarządzania Kryzysowego, co umożliwiło podjęcie natychmiastowych działań pomocniczych.

16.09.2024 poniedziałek wydano 80 szt. worków.

W poniedziałek pracownicy SKM przystąpili do udroźniania przejść, chodników z zalegających gałęzi i wywrotów drzew.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ – harmonogram działań:

12.09.2024 r. - powzięto informację o ogłoszeniu alertu przeciwpowodziowego 3 stopnia,

13.09.2024 r. - przekazano Dyrektorowi ZDM miejsc newralgicznych wraz z telefonami kontaktowymi do mieszkańców z prośbą o przekazanie worków z piaskiem - w porozumieniu z Komendantem Straży Miejskiej:

1. Radlin II - posesja przy ulicy Chrobrego,
2. posesja przy ul. Michalskiego/ Witosza,
3. posesja przy ul. Piłsudskiego.

14 i 15. 09.2024 r. – kontrola sytuacji poprzez stały kontakt z pracownikami GK w miejscach zagrożonych,
16.09.2024 r. - objazd terenów zagrożonych zalaniem i podtopieniami - zweryfikowanie sytuacji po obniżeniu poziomu wód,
17.09.2024 r. - przyjęto informację o uszkodzonej latarni oświetlenia ulicznego - boczna Leszka,
19.09.2024 r. - w ramach objazdu kwartalnego - inwentaryzacji oświetlenia - dokonano oględzin uszkodzonego oświetlenia ulicznego przy ul. Leszka - boczna garaże.

MOSiR „CENTRUM” - podjęte działania w czasie intensywnych opadów deszczu:

1. Informowanie o niebezpieczeństwie i odpowiedzialnym korzystaniu w tym czasie z terenów zarządzanych.
2. Monitorowanie sytuacji bieżącej wynikającej z czasu intensywnych opadów i w razie zagrożenia podejmowanie stosownych decyzji (szczególnie na „Balatonie”, gdzie sytuacja była najtrudniejsza, a także na zalanym stadionie).
3. Reagowanie na bieżąco w ramach usuwania skutków (udrażnianie ciągów komunikacyjnych z połamanego drzewostanu – głównie RPR, sukcesywne upuszczanie wody z zbiornika „Balaton”, odpompowywanie nadmiaru wody z systemu drenażowego na stadionie).

Powstałe uszkodzenia po intensywnych opadach deszczu:

1. RPR „Trzy Wzgórza”:
 - Tory górne rowerowe: uszkodzenia nawierzchni wymagają zakupu kruszywa, uzupełnienie i fachowe utwardzenie i wyprofilowanie toru,
 - tor modeli zdalnie sterowanych RC: tor został wypłukany, co spowodowało powstanie dużych wyrw w nawierzchni,
 - ścieżki rowerowe, spacerowe i zdrowia: większość ścieżek w parku zostało wypłukanych - konieczne jest uzupełnienie kruszywa oraz naprawa obrzeży, które zostały uszkodzone przez spadające drzewa,
 - odwodnienia: zaleca się wykonanie odwodnień ścieżek, co pozwoli na wykluczenie przyszłych uszkodzeń. Niezbędny będzie zakup kanalików betonowych w celu poprawy odprowadzania wody,
 - plac zabaw: W wyniku opadów piasek został wypłukany. Należy uzupełnić,
 - łącznik: zalany wymaga wzmocnienia fosy, która została miejscami wypłukana,
 - drzewa: Po opadach spadło około 15 drzew. Niezbędne jest ich uporządkowanie oraz przeprowadzenie inwentaryzacji, aby zapobiec przyszłym incydentom, gdyż od ulewy co kilka dni spadają kolejne drzewa ostatnie w sobotę koło 14, jak na parku przebywało dużo ludzi,

- wybieg dla psów – wypłukany częściowo piasek i kruszywo na ścieżce.
2. Ośrodek Rekreacyjny „BALATON”:
- częściowo uszkodzona skarpa za budynkiem socjalnym (obsunięcie części skarpy) grożące brakiem stabilności budynku,
 - uszkodzone pomosty tworzące ścieżkę na wodzie,
 - powstała wyrwa przy skarpie drogi dojazdowej powodując znaczne niebezpieczeństwo obsunięcia się drogi,
 - zalanie dolnej kondygnacji budynku dawnej "Syrenki",
 - uszkodzenie i rozmycie znacznych części ścieżek w obrębie zbiornika wodnego "Balaton",
 - podmyte miejsca w różnych częściach plaży i zmycie większości piasku z plaży przy zbiorniku wodnym "Balaton",
 - osunięcia błotne obok wiaty ogniskowej.
3. Stadion miejski „ALEJA”
- zalanie bieżni naturalnej oraz części płyty boiska piłkarskiego,
 - brak skutecznej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej przechwytyjącej wodę z pobliskich ulic: Bogumińskiej i Pszowskiej,
 - uszkodzony parking poprzez wypłukanie części asfaltu w różnych częściach parkingu,
 - obiekt ul. Chrobrego, obiekt ul. Młodzieżowa (Zawada): zalane pomieszczenia szatni (przeciekający dach).

Po ostatniej ulewie, konieczny jest zakup materiałów i wykonanie prac w celu poprawy stanu infrastruktury obiektów rekreacyjnych:

- piasek (place zabaw, plaża – Balaton)
- kruszywo agrowłóknina i wykładzina do torów rowerowych i modeli zdalnie sterowanych,
- kruszywo do ścieżek spacerowo – rowerowo-biegowych (ścieżka żółta -kliniec, wejście do wybiegu dla psów - berga czerwona , ścieżki leśne, dojście do toru górnego, ścieżki leśne „Balaton”)
- obrzeża betonowe i cement,
- zakup materiałów do odbudowy fosy na łączniku, która została wypłukana przez wodę,
- zakup betonowych kanalików do odwodnienia ścieżek, w celu właściwego odprowadzania wody,
- zakup asfaltu do uzupełnienia wyrw i dziur w parkingu na terenie stadionu,
- wykonanie skuteczniejszego odprowadzania wody opadowej na terenie stadionu miejskiego,
- porządkowanie drzewostanu (kompleksowa inwentaryzacja) i sukcesywne zastępowanie słabych gatunków bardziej szlachetnymi i odpornymi na anomalie pogodowe,
- nasadzenia zastępcze,

Zakup tych materiałów i wykonanie stosownych prac jest kluczowe dla poprawy funkcjonalności obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenie miasta oraz ich ochrony przed dalszymi skutkami anomalii pogodowych.

WYDZIAŁ EDUKACJI

SZKODY PO ULEWACH 16.09.2024 r.				
	NAZWA JEDNOSTKI	OPIS SZKODY	CZY SZKODA ZOSTANIE ZGŁOSZONA DO UBEZPIECZYCIELA (TAK/NIE)	Koszt naprawy wg kosztorysów zgłoszonych do ubezpieczenia lub własnych szacunków jak nie zgłaszane
1	ZS1	Szkoła - kilkanaście niedużych zacieków na sufitach, przecieki luksferów i okien. Przedszkole - zalanie do około 50 cm piwnicy, woda zeszła samoczynnie, pozostał szlam i ślad na ścianach, przewrócone drzewo sumak octowiec.	nie	
2	ZSP1	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3	ZSP2	zalane dwie piwnice- woda przedostała się przez: okienka w piwnicach pod siedzibą ZNP i jadalnią przedszkola oraz nieszczelne ściany i nasiąknięty grunt. W dniu 18.09 pojawiły się zacieki na suficie i odchodzi farba na korytarzu prze hali gimnastycznej	tak	czekamy na wycenę
4	ZSP3	Zacieki na sufitach w salach i na korytarzu na najwyższym piętrze, farba odchodzi płatami, podmyta kostka na podjeździe dla wózków (to naprawimy we własnym zakresie), zalany sufit (przy wentylatorach) na sali gimnastycznej, uszkodzenie parkietu w dwóch miejscach;	tak	czekamy na wycenę
5	ZSP4	Brak	nie	
6	ZSP5	Przecieki w oknach, zalana sala lekcyjna, woda w piwnicy	nie	
7	ZSP6	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
8	ZSP7	ul. Tysiąclecia: zalane częściowo w 10 punktach na korytarzach, odpadająca farba, zalane sufity i odpadająca farba w 3 salach lekcyjnych, ul. 26 Marca: zalany sufit biblioteki, łącznik pomiędzy szkołą a halą sportową oraz sala 18, Orlik: zalany sufit w szatniach i w pomieszczeniu socjalnym	tak	10.000,00 zł
9	SP1	zacieki na suficie od dachu w salach 21, 21a, zaplecze s. 21, korytarz na parterze; zalanie podłogi i ścian pod oknami w pokoju nauczycielskim, s. 21, gabinecie pedagoga i psychologa, na korytarzu na II piętrze.	tak	kosztorys na gabinet pedagoga: 3.613 zł
10	SP2	zacieki na suficie w bibliotece, sali nr 16, korytarz II p.(konieczne uszczelnienie dachu), wysoki poziom wody po każdym deszczu w piwnicy w 2 pomieszczeniach, zawilgocone ściany w piwnicy ze względu na brak drenażu, przeciekające okno na korytarzu I p.,	nie	700 zł -niezbędny zakup pompy zanurzeniowej i węża, 4.000-malowanie sufitów, 7.000 uszczelnienie dachu
11	SP3	Uszkodzona rynna nad biblioteką- woda przedostała się przez elewację, napuchnięta ściana w bibliotece. Konieczność skucia tynku. Zacieki na suficie w sali gimnastycznej.	nie	Naprawa rynny 6000,00 zł.

12	SP28	Zalane częściowo sufity w 6 klasach, w zapleczu noclegowym zalane częściowo sufity na korytarzu oraz w pokoju nr 5, plama na suficie w holu przy klapie oddymiającej	Tak	czekamy na szacunek kosztorysowy
13	SP10	Sufit w gabinecie pielęgniarki praktycznie cały zalany, na suficie w gabinecie wf zaciek, na suficie sali gimnastycznej zaciek, na suficie korytarza na II piętrze i na ścianach kilka zacieków, w na suficie w toalecie damskiej na II piętrze duży zaciek i odpadająca farba, na suficie w sali 36 zaciek. Woda w kilku miejscach w piwnicy.	Tak	62.218,84 zł
14	PP1	Kilka małych plam na suficie w szatni zalanie z balkonu pokrytego papą	nie	
15	PP2	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
16	PP3	podmyta, zapadnięta kostka brukowa - chodnik prowadzący z parkingu do przedszkola- naprawa we własnym zakresie- zakup piasku, nasiąknięte wodą ściany w piwnicy spowodowały w niektórych miejscach odpadnięcie tynku	nie	zakup piasku 350,00
17	PP6	W pierwszym dniu było widoczne tylko częściowe zalanie- zaciek na jednej ze ścian w sali zabaw, a w dniu 18.09.2024r. pojawiły się zacieki na ścianach i sufitach w innych salach, kuchni, magazynie żywnościowym i holu.	tak	4.000 zł
18	PP15	plamy na suficie zalanie przy kominie w kuchni i łazience góra 5-6 latków , wolny spad wody w studzience w małym ogródku wewnętrznym, lekkie zalanie przy dopływie w pralnia	nie	
19	PP16	sala 6-latków wyłączona z użytkowania - zniszczony parkiet, zalane meble, łazienka dla dzieci - zerwany sufit, I piętro zacieki na sali gimnastycznej i na klatce schodowej	tak	103.668 zł
20	PP18	niewielkie zalanie pod oknem w biurze dyrektora oraz na klatce schodowej	nie	
21	PP19	Zalane częściowo sufity w holu głównym budynku, małym holu, w przejściu do jednej z sal i przy wejściu do piwnicy. Zalana część parkietu w holu głównym. Zalany daszek przy wejściu.	Tak	czekamy na kosztorys
22	OPP1	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy